



mancate COSTRUZIONI (rispetto all'autorizzato)



Compus: Leonardo

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale,
Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823_10

Restauero, ristrutturazione e adeguamento normativo
dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E.
 Responsabile del Progetto: ing. Gianluca Noto - A.T.E.
 Progetto Opere Civili e strutture: Studio Brambilla - Colombo

Progetto Impianti Meccanici:
ing. Marco Solari
Progetto Impianti Elettrici:
ing. Giuseppe Maddaloni
Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione:
ing. Fabio Innaro - A.T.E.
Verifiche acustiche:
arch. Diana Bruno - A.T.E.
ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola
MANCATE COSTRUZIONI RISPETTO AL
PRELIMINARE AUTORIZZATO
PIANTA PIANO RIALZATO-SOPPALCO

Categoria Tavola
OPERE CIVILI

[illegible]